

**APPENDICE 6**

**CATANIA: EDIFICIO DI VIA MARTOGLIO**



**Sezione 1: INQUADRAMENTO GENERALE ED ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO**


**Nome edificio** CA2

**Località** via Martoglio

**Comune** Catania

**Provincia** Catania

**Data rilievo** 30.07.1998



**Sezioni rilevate** n.r.

**Prospetti rilevati** CA2 p1

**Tipo edilizio** Architettura urbana



**Morfologia sito** piano

**Pianta** rettangolare

**N° piani** 4

**Scale** interne

**Tipo di copertura** falde

**Mat. manto di copert.** coppi

**Tracce interventi successivi** assenti


**Stato di conservazione** mediocre

**Strutture verticali** murature in pietra

**Strutture orizzontali** solai in latero-cemento

**Sezione 2a: DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE MURARIE: PROSPETTO**

<b>Nome prospetto</b> CA2 p1	
<b>LITOTIPO</b> pietra lavica	<b>MALTA</b>
<b>Provenienza</b> area etnea	<b>Funzione</b> allettamento
<b>Forma</b> bozze, conci	<b>Colore malta</b> rosa
<b>Lavorazione</b> appena accennata	<b>Consistenza</b> compatta
<b>Dimensioni</b> medio-grandi	<b>Aggregato</b> sabbia, ghiaietto
<b>Colore</b> grigio	<b>Colore aggregato</b> grigio
<b>Stato di conservazione</b> buono	<b>Spessore giunto</b> variabile
<b>APPARACCHIATURA</b> corsi orizzontali	<b>OSSERVAZIONI</b>
<b>Ricorsi</b> assenti	
<b>Zeppe</b> presenti	



**Determinazione delle caratteristiche meccaniche con martinetti piatti**  
**CATANIA – CTJ3D – 30/07/1998**

